

Fastighet med byggnad inom 30 m från spår	Markering i karta	Redovisning av vald riskreducerande åtgärd vid byggnad/anläggning
Ekbacken 4	1	Inga åtgärder. Motiv: Byggnader har rivits eller kommer att rivas.
Bromsten 9:2	2	Inga åtgärder. Motiv: samtliga verksamheter eller byggnader har rivits.
Bällsta 1:34 (traktorgaraget)	3	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd, användning, låg personbelastning.
Bällsta 1:34 (veterinär)	4	Inga åtgärder. Motiv: Ingen stadigvarande vistelse, låg personbelastning, byggnadens läge.
Bällsta 1:34 (stora stallet)	5	Inga åtgärder. Motiv: Verksamhetens art, kostnad, inga kurvor eller växlar.
Bällsta 1:34 (förrådet)	6	Inga åtgärder. Motiv: Förråd utan stadigvarande vistelse.
Bällsta 1:34 (bostadshuset)	7	Inga åtgärder. Motiv: Brant sluttning som bedöms ge god barriäreffekt.
Bällsta 1:3 (gödselcontainer)	8	Inga åtgärder. Motiv: Ingen stadigvarande vistelse.
Bällsta 1:3 (stallbyggnad kortsida)	9	Fysisk barriär i form av L-stöd med motfyllnad.
Banmästaren 10	10	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd, gynnsam topografi samt inga försvårande omständigheter.
Banmästaren 11-14	11-14	Ingen åtgärd krävs under förutsättning att marken förblir obebyggd.
Ring 16 Ring 17 Ring 12	15-16 18-20	Skyddsbarriär alternativt inlösen.

Fastighet med byggnad inom 30 m från spår	Markering i karta	Redovisning av vald riskreducerande åtgärd vid byggnad/anläggning
Ring 11 Ring 10 Ring 21		
Garvaren 7	17	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd, gynnsam topografi samt inga försvårande omständigheter.
Ring 5, Ring 3, Ring 2	21-23	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd, samt inga försvårande omständigheter.
Garvaren 1	24	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd, gynnsam topografi samt inga försvårande omständigheter.
Emund 20, Emund 9	25-26	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd, gynnsam topografi, viss barriäreffekt från brofundament samt inga försvårande omständigheter.
Hallsten 21	27	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd, mycket låg personbelastning, inga försvårande omständigheter.
Hallsten 27 (Ellevio) Hallsten 29	28-29	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd.
Telefonen 4 Telefonen 6	30-31	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd (endast uterum inom 20 meter) samt inga försvårande omständigheter.
Hallsten 9 Hallsten 19	32 33	Inga åtgärder. Motiv: Skyddsavstånd.

Fastighet med byggnad inom 30 m från spår	Markering i karta	Redovisning av vald riskreducerande åtgärd vid byggnad/anläggning
Hallsten 20	36	Fysisk barriär som dimensioneras för att fånga upp samtliga tågtyper.
Hallsten 13	38	
Telefonen 10	34	
Telefonen 12	35	
Telefonen 22	42	
Telefonen 29	47	Inga åtgärder. Motiv: Verksamheten, personbelastningen samt läget i området bedöms inte motivera skyddsbarriär.
Telefonen 35	50	
Hallsten 6	37	
Telefonen 16	39	
Telefonen 41	41	
Telefonen 24	45	Fysisk barriär som dimensioneras för att fånga upp samtliga tågtyper.
Telefonen 26	46	
Telefonen 18	40	
Sverker 1, 2 och 3. (Bygma)	43-44, 48	Bästa möjliga fysisk barriär givet tillgänglig yta, butikslokal flyttas bortom 20 meter från järnvägen (gäller ej om fysisk barriär kan dimensioneras för att fånga upp samtliga tågtyper).

Fastighet med byggnad inom 30 m från spår	Markering i karta	Redovisning av vald riskreducerande åtgärd vid byggnad/anläggning
Telefonen 32	49	Inga åtgärder krävs. Skyddsavstånd, gynnsam topografi samt inga försvårande omständigheter.
Magnus 22	51	
Ferdinand 8 (studentbostäder)	52	Ingen åtgärd. Motiv: Åtgärder inarbetade i detaljplanen.
Spången 2	53-55	Ingen åtgärd. Motiv: Skyddsavstånd samt inga försvårande omständigheter.
Spången 4		
Spången 5		
Sulkyn 1	56	Skyddsbarriär alternativt inlösen.